

## DEMIDEKK Oljetäckfärg

### Produktbeskrivning

#### Typ

Mycket väderbeständig lacknaftalöst oljetäckfärg för utvändig trä.

#### Egenskaper och fördelar

God kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Produkten innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att minska risken för beväxning av svartmögel på träytan.

Utvecklad och testad under hårda väderförhållanden. Resultatet är en robust oljefärg som är förstärkt med skydd mot skadlig UV-ljus. Detta ger unika träskyddande egenskaper och därmed långa underhållsintervall.

#### Användningsområde

Speciellt lämpad för väderutsatta ytor med stor fuktbelastning.

Rekommenderas på nytt grundad, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Kan även användas som slutstrykning på rostskyddad metall.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Vit: 1, 3 och 10 liter. Bas: 0,9, 2,7 och 9 liter.
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B, C och oxidröd. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över Jotun Multicolor.
<b>Kulör</b>	Standardkulörer: Vit
<b>Glans</b>	40-55 halvblank
<b>Generisk typ</b>	Tixotrop, alkydoljebaserad täckfärg. Innehåller ljusstabilisator.
<b>Torrhalt</b>	62 ± 2 volym% (Vit)
<b>Litervikt</b>	1,3 kg/l (Vit)
<b>Flampunkt</b>	62 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 300 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga. För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Minst 3 strykningar (150 µm torr färgfilm). Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja- eller mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. I samband med övermålnings kan linolja orsaka blåsbildning. Dagg kan leda till daggmattnings. Matta fläckar kan uppstå under torkning vid hög luftfuktighet och låg temperatur.

#### Appliceringsmetoder

Pensel eller roller och pensel. Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer för sprutmålning

<b>Munstykets diameter</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprutvinkel</b>	65-80°
<b>Färstryck</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprutmålning av produkten får endast göras av yrkesmässig användare.

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över -5 °C vid applicering.

### Rekommenderad skiktjocklek per strykning

<b>Torr</b>	Minimum	70 µm
<b>Torr</b>	Maximum	100 µm
<b>Våt</b>	Minimum	110 µm
<b>Våt</b>	Maximum	160 µm

### Förbrukning per strykning

<b>Rekommenderad, ohyvlat trä</b>	6 - 9	m <sup>2</sup> /l
<b>Rekommenderad, hyvlat trä</b>	9 - 13	m <sup>2</sup> /l

### Förtunning

Skall inte spädas.

### Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

### Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

### Torktider

Torktiden beror på underlagets temperatur (min. -5°C), underlagets sugförmåga, luftfuktighet och luftcirkulation. Mörka kulörer kan kräva längre torktid. Nästa strykning bör appliceras med högst 14 dagars mellanrum för att uppnå bästa möjliga vidhäftning.

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Dammtorr</b>	3 dagar	1-2 dagar	12-16 t.	6-8 t.
<b>Övermålningsintervall, minimum</b>	> 1 vecka	4 dagar	48 t	24 t.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.

Underlag behandlade med linoljelasyr, målade med tran- eller linoljefärg utan zinkvitt, rengöres till rent trä. Tvätta träytan med JOTUN Kraftvask. Zink och galvaniserade ytor tvättas med JOTUN Kraftvask spädd 1:5 med vatten. Skölj noga med rent vatten.

## Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

## Grundning

Bart, friskt trä påföres VISIR Oljegrundning. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

## Slutstrykning

DEMIDEKK Oljetäckfärg. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar . Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 strykningar.

## Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.